



Требования к операционному усилителю  
Напряжение сдвига не более 100 мВольт максимум  
Например ОРА2735

Двухполарное питание рекомендуется. В случае использования однополарного питания, опорное напряжение должно быть выше потенциала земли минимум на 300 мВольт

При подаче на сенсор газовой смеси с целевым газом выходной сигнал будет уменьшаться